

Prašinamojo kolektoriaus

KameraNr. (5)233

KORTELE

89-13-14

(įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane)

(planšeto nomenklatura)

1986

(įrenginio pastatymo metai)

Vilnius


(miestas)

Pajilaicių Ta

(gatvė)


KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:

a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	
Dangtis	ket.	650		A 170.13	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Žemė				170.13	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose
Dugnas	bet.	3.89 x 5.64	3.60	167.13	duoti iki vamzdžių viršaus
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m	
1	1	Sil.	pl.	125	
	2	-	-	125	
	3	-	-	125	
	4	-	-	100	
	5	vand.	-	200	
	6	Kab.			
2	1	Sil.	pl.	100	
	2	-	-	100	
	3	-	-	125	
	4	-	-	80	
	5	vand.	-	190	
	6	Kab.			
3	1	vand.	pl.	200	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>01-3/3457</u>
					Sudarė <u>Bambauskas G.</u> (pavardė) (parašas)
					Patikrino <u>Alvydas</u> (pavardė) (parašas)
					198 <u>6</u> m. <u>12</u> mėn. <u>15</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)