

Priešgaisrinis rezervuaras kameros

Nr. () 52 KORTELE

(Kommunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

K. Markso

89-B-14

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangio	Altitudės	Lipynės met. kopėčios (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		ket.	650		174,71	Ar yra vandens?
Žemė				0	174,71	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dūgnas		bet.	12,25x12,70	4,37	170,34	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	150	Viršus 2,71 Apačia	172,00	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91.3/3374. Sudarė <i>Donas Cerniauskytis</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>Albana</i> (parašas) (pavardė) 1987 m. 03 ... mėn. 12 d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket.	100	Viršus Apačia 2,19	172,52	
	Nr. 3	ket.	150	Viršus 4,37 Apačia	170,34	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		