

<u>FK</u> (Komunikacija)		šulinio (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>6</u>) / <u>114</u>		KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Bagramians</u> (Gatvė)		<u>89-B-15</u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys m)						PRIEŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		170.53	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.0	170.53	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1.00	2.60	167.93	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	100	Viršus Apačia	2.74 167.79	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-4/3843</u> Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19. <u>8</u> m. <u>11</u> mėn. <u>02</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet.	150	Viršus Apačia	2.79 167.78	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		