




Kaunas šulinio Nr. (2) 115 KORTELE
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius (Miestas) (Gatvė) 89-B-15
 (Planšto nomenklatura)
 ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
 Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		170.59	Ar yra vandens?
Žemė			0.0	170.59	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	0.70	1.23	169.36	
Vamzdžiai	Nr. 1	pl.	25	Viršus 1.09 169.50 Apačia	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-71-2843 Sudarė <u>Pranckauskas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Pranckauskas</u> (parašas) (pavardė) 1987 m. 11 mėn. 02 d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	pl.	25	Viršus 1.09 169.50 Apačia	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	