

19

ITI Nr. 91^a



<u>F. R. R.</u> (Komunikacija)	šulinio	Nr. (<u>71</u>) <u>222</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	(Irenginio pavadinimas) <u>Pastatų 1-as</u> (Gatvė)	<u>89-B-15</u> (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		169.71	
Žemė				0.	169.71	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1.00	3.20	166.51	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	Per.	170	Viršus		
				Apačia	3.44	166.27
	Nr. 2	Per.	170	Viršus		
				Apačia	3.44	166.27
	Nr. 3	Per.	170	Viršus	2.82	166.89
	Nr. 3 ^a	Per.	170	Viršus		
				Apačia	3.38	166.37
Vamzdžiai	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS						
Objektas Nr. <u>01.71.3441</u>						
Sudarė <u>[Signature]</u>						(parašas) (pavardė)
Patikrino <u>[Signature]</u>						(parašas) (pavardė)
197 <u>8</u> m. mėn. <u>11</u> d.						(Irenginio tyrinėjimo data)