

77

ITI Nr. 91⁸

Vand.
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

kameros

(Irenginio pavadiniimas)
Pasiraišys 1a
(Gatvė)

Nr. (17) 225 KORTELE


89-B-15

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis

K-107
9M6
K-106
51

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... t. k. ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		B 169.37	
Žemė			0.0	169.37	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	263x193	3.21	166.16	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	Ret.	200	Viršus 2.83 Apačia 166.54	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01.31/3494. Sudarė <u>Chomblauk</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Adams</u> (parašas) (pavardė) 1978 m. 11. mėn. 24 d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	Ret.	200	Viršus 2.83 Apačia 166.54	
	Nr. 3	Ret.	100	Viršus 0.25 Apačia 169.12	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	