




3

FK šulinio Nr. (2) 59 KORTELE
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Paigarmano 89-B-17
 (Miestas) (Gatvė) (Planšto nomenklatura)
 ŠULINIO PLOVIAI (Matavys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



K-162

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dengtis		ket.	650		169.92	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.0	169.92	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1.00	2.58	167.34	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	Rev.	150	Viršus Apačia	2.72 167.20	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01.71.3892</u> Sudarė <u>Paulauskas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Elmiej</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>87</u> m. mėn. <u>12</u> d. (Inginio tyrimų data)
	Nr. 2	Rev.	150	Viršus Apačia	2.79 167.17	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		