

43

ITI Nr. 91^d

<u>FK</u> (Komunikacija)		šulinio (Įrenginio pavadinimas)		Nr. <u>(15) 85</u>		KORTELĖ	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Pragarmio</u> (Gatvė)		<u>89-13-15</u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)						PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis							
Horizontalinis							
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>12</u> (Medžiaga, kiekis)	
Dengtis		ket.	650	0.0	169.06	Ar yra vandens?	
Žemė		[hatched]	[hatched]	0.0	169.06	Ar yra dujų?	
Sienos		bet.	[hatched]	[hatched]	[hatched]	Pastabos	
Dūgnas		bet.	1.00	4.84	164.22		
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>Rer.</u>	200	Viršus	4.90	164.16	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-31-3-784</u> Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>89</u> m. 1. mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>Rer.</u>	200	Viršus	4.96	164.10	
	Nr. 3	<u>Rer.</u>	200	Viršus	4.96	164.10	
	Nr. 4	[blank]	[blank]	Viršus	[blank]	[blank]	
	Nr. 5	[blank]	[blank]	Viršus	[blank]	[blank]	
	Nr. 6	[blank]	[blank]	Viršus	[blank]	[blank]	
	Nr. 7	[blank]	[blank]	Viršus	[blank]	[blank]	