

Vandentiekis
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

kameros
(Inginio pavadinimas)
Rosmonachy
(Gatvė)


Nr. (9) 102 KORTELE

89-B-16
(Planšeto nomenklatura)


SULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖJINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



$$A \frac{x = 27121.68}{y = 27797.98}$$

$$B \frac{x = 27119.10}{y = 27800.01}$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>100</u> (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		169.76	Ar yra vandens?
Žemė			0	169.76	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba: <u>1.1.16.8, 66 m</u>
Dūgnas	bet.	3.65x281	4.69	165.07	
Vamzdžiai	Nr. 1	pl. 300	Viršus 3.73 Apačia	166.23	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	pl. 300	Viršus 3.73 Apačia	166.23	
	Nr. 3	pl. 300	Viršus 3.73 Apačia	166.23	Objekto Nr. <u>01-313069</u>
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		Sudarė <u>Chomlavskas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė)
					1978 m. ... 09 ... mėn. ... d.
					(Inginio tyrinėjimo data)