

<u>HF</u> (Komunikacija)		<u>šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>2</u>) <u>133</u> KORTELE		
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>laivoria pr.</u> (Gatvė)		<u>89-B-16</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės <u>10</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		<u>172.03</u>	Ar yra vandens?
Žemė				<u>0.00</u>	<u>172.03</u>	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dūgnas		bet.	<u>1500</u>	<u>3.21</u>	<u>168.82</u>	
Vamzčiai	Nr. 1	<u>polit</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia	<u>3.29</u>	<u>168.74</u>
	Nr. 2	<u>polit</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia	<u>3.31</u>	<u>168.72</u>
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS						
Objekto Nr. <u>VI-2.6.316...</u>						
Sudarė		<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)				
Patikrino		<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)				
19 <u>96</u> m. <u>13</u> mėn. <u>20</u> d.						
(Įrenginio tyrinėjimo data)						