

Vandentiekis

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

kamera

(Įrenginio pavadinimas)

M. Loxoraičio

(Gatvė)


Nr. () 235 KORTELĖ89-8-16

(Planšeto nomenklatura)


SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>kopėdės</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>ket.</u>	<u>650</u>		<u>171.69</u>	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	<u>bet.</u>				Pastabos <u>Papildė</u>
Dugnas	<u>bet.</u>	<u>1800 x 1200</u>	<u>2.78</u>	<u>168.91</u>	<u>V. Čirkytis</u>
Vamzdynai	Nr. 1	<u>ket.</u>	<u>100</u>	Viršus <u>2.09</u>	<u>169.60</u>
				Apačia	
	Nr. 2	<u>ket.</u>	<u>65</u>	Viršus <u>2.11</u>	<u>169.58</u>
				Apačia	
	Nr. 3	<u>ket.</u>	<u>100</u>	Viršus <u>2.09</u>	<u>169.60</u>
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
Objekto Nr. <u>950720</u>					
Sudarė <u>Bauzė</u> <u>Narickas</u>					(parašas) (pavardė)
Patikrino					<u>V. Čirkytis</u>
					(parašas) (pavardė)
19 <u>95</u> m. ... <u>07</u> ... mėn. <u>23</u> d.					
(Įrenginio tyrinėjimo data)					