

RF

Šulinio

Nr. (49) 45

KORTELE

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

89-B-16

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavimo duoties m)

PRINĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 10 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		174.17	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Šienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	1500	440	169.77	
Vamzčiai	Nr. 1	ker.	200	Viršus	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	
	Nr. 1a	ket.	200	Viršus	Objekto Nr. 91-3/5664...
				Apačia	
	Nr. 2	ker.	200	Viršus	Suderė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	1994 m. 01.31. men. d. (Irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	