



Pradinamojo kolektoriaus kamera Nr. (VI) 1819 KORTELE 89-B-2 59
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1987 Vilnius F. Engelso
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst. nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės <u>met. kopėčios 1</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra dujų? <u>—</u> Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus 2) $H_B = 180,22$ $H_{100} = 178,65$
Dangtis	ket.	650		179,83	
Žemė			0		
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	3,44 x 5,62	4,34	175,49	
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst. nuo dugno m	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/3689</u> Sudarė <u>Černiauskas</u> (pavardė) (parašas) Patikrino <u>Alkūnas</u> (pavardė) (parašas) 1987 m. <u>12</u> mėn. <u>29</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)
1	1-4	šiluminė	pl.	125, 125, 150, 100	
	5	V	pl.	200	
	6-10	kabeliai	pl.		
2	1-4	šiluminė	pl.	70, 70, 80, 50	
	1	V	pl.	200	
3	2-3	kabeliai	pl.		
	1-4	šiluminė	pl.	125, 125, 150, 100	
4	5	V	pl.	200	
	6-7	kabeliai	pl.		

56