

<u>FK</u>		Šulinio		Nr. (<u>80</u>) <u>242</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)		<u>19-B-2</u>	
<u>Vilnius</u>		<u>Engriso</u>		(Planšeto nomenklatura)	
(Miestas)		(Gatvė)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .7..... (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650		177.05		
Žemė			0.0	177.05	Ar yra vandens?	
Sienos	bet.				Ar yra dujų?	
Dugnas	bet.	1000	4.31	172.74	Pastabos	
Varzdžiai	Nr. 1	bet	400	Viršus Apačia 4.75	172.30	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>19-B-23689</u> Sudarė <u>[signature]</u> <u>[signature]</u> Patikrino <u>[signature]</u> 19 <u>87</u> m. mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	400	Viršus Apačia 4.78	172.27	
	Nr. 3	alc	200	Viršus Apačia 4.49	172.56	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		