



<u>FK</u>		Šulinio		Nr. <u>(107)</u> <u>51</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)		<u>19-B-2</u>		(Planšeto nomenklatura)	
<u>Vilnius</u>		<u>Engelso</u>					
(Miestas)		(Gatvė)					

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO-BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Plotas	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis		ket.	650		188.32	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.0	188.32	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	2.53	186.29	Pastabos
Vagzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus Apačia	2.65 186.17	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>19-B-2</u> Sudarė <u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>87</u> m. <u>11</u> mėn. <u>11</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket	150	Viršus Apačia	2.68 186.14	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		