

<u>FK</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		šulinio (Irenginio pavadinimas) <u>Engdiso</u> (Gatvė)		Nr. <u>(18) 76</u> KORTELE <u>89-B-2</u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS					
Vertikalinis							
Horizontalinis							
Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės ... 4 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650		181.42		
Žemė				0,0	181.42	Ar yra vandens?	
Sienos		bet.				Ar yra dujų?	
Dugnas		bet.	1000	3,21	178.21	Pastabos	
Vagzdžiai	Nr. 1	pl	150	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>06-3/562.9</u> Sudarė <u>[Signature]</u> <u>SINYS</u> Patikrinęs <u>[Signature]</u> 19 <u>87</u> m. ... <u>11</u> ... mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)	
	Nr. 2	a/c	150	Apačia	3,37		178.05
	Nr. 3			Viršus			
	Nr. 4			Apačia	3,38		178.04
	Nr. 5			Viršus			
	Nr. 6			Apačia			
	Nr. 7			Viršus			