

104

ITI Nr. 91^d

<u>FK</u> (Komunikacija)		<u>šulinio</u> (Irenginio pavadinimas)		<u>Nr. (66) 93</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Emulso</u> (Gatvė)		<u>89-B-2</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Plotas	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės	
Dangtis	ket.	650		180,15	7	
Žemė			0,0	180,15	(Medžiaga, kiekis)	
Sienos	bet.				Ar yra vandens?	
Dugnas	bet.	1000	3,73	176,42	Ar yra dujų?	
Varzdžiai	Nr. 1	alc	200	Viršus Apačia 3,82	176,33	Pastabos
	Nr. 2	alc	200	Viršus Apačia 3,84	176,31	
	Nr. 3	ket	100	Viršus Apačia 1,65	178,50	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 4	ket	100	Viršus Apačia 3,81	176,34	Objekto Nr. 11-3/3689
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <i>[Signature]</i> - (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		1987 m. 12 mėn. 11 d. (Irenginio tyrinėjimo data)