

<u>Vandentakis</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	kameros (Inginio pavadinimas) <u>Vilniaus pl</u> (Gatvė)	Nr. <u>(3) 113</u> KORTELE <u>89-B-3</u> (Planšeto nomenklaturė)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis 					
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>Kop. 8105</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		172,62	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba ... <u>HA-172,63</u>
Dūgnas	bet.	2,50 2,00	2,42	170,20	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus 1,94 Apačia 170,68	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-9064</u> Sudarė <u>Plum...</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Josiu K...</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>97</u> m. mėn. ... d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket	150	Viršus 1,94 Apačia 170,68	
	Nr. 3	ket	100	Viršus 2,01 Apačia 170,61	
	Nr. 4	ket	100	Viršus 2,01 Apačia 170,61	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	