

<u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>žul</u> (Irenginio pavadinimas) <u>UKMERGES</u> (Gatvė)	Nr. <u>(7) 148</u> <u>89-B-3</u> (Planšeto nomenklatura)	KORTELE PRIRIŠIMO BRĖŽINYS
--	---	--	---

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 10 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket	650		173,82	
Žemė			0.0	173,82	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet	1500	5.69	168,13	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	pl	400	Viršus Apačia 5.91	167,91
	Nr. 2	ket	400	Viršus Apačia 5.91	167,91
	Nr. 3	ker	150	Viršus Apačia 3.96	168,86
	Nr. 3a	PVC	150	Viršus Apačia 5.74	168,08
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

INŽINERINĖ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-2-3809

Sudarė 0270 Cirkly (parašas) (pavardė)

Patikrino Ilmup (parašas) (pavardė)

1996 m. ... 17 mėn. ... 20 d.

(Irenginio tyrinėjimo data)