

<u>HF</u> (Komunikacija)		<u>3ul</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. <u>(19)</u> <u>195</u> KORTELE		
<u>Vilnius</u> (Miestas)		(Gatvė)		<u>89-B-3</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Aštutės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ker	650	5,12	172,62	Ar yra vandens?
Žemė		bet	1000	5,12	167,50	Ar yra dujų?
Sienos		bet	1000	5,12	167,50	Pastabos
Dugnas		bet	1000	5,12	167,50	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia	5,26 167,36	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-31/22-23</u> ...
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia	5,26 167,36	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Sudarė		Patikrino		19 <u>92</u> m. mėn. d. (Irenginio tyrinėjimo data)		