

<u>KF</u> (Komunikacija)	šulinio (Irenginio pavadinimas)	Nr. <u>(38) 241</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Ukmergės</u> (Gatvė)	<u>89-B-4</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRISIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		175.54	
Žemė				0.0	175.54	Ar yra vandens?
Sienuos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1500	4.14	171.40	Pastabos
Varnsdžiai	Nr. 1	bet	400	Viršus Apačia	4.48 171.06	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	bet	400	Viršus Apačia	4.48 171.06	
	Nr. 3	alc	200	Viršus Apačia	4.28 171.26	
	Nr. 4	PVC	160	Viršus Apačia	3.56 171.98	Objekto Nr. <u>06-3/1594</u>
	Nr. 5	PVC	160	Viršus Apačia	4.14 171.40	
	Nr. 6			Viršus Apačia		Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						19 <u>91</u> m. ... <u>11</u> mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)