

<u>FK</u> (Komunikacija)		<u>Šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas)		<u>Nr. (24) 133</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Englio</u> (Gatvė)		<u>89-B-5</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Tamet- ras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... E..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		183,28	
Žemė			0,0	183,28	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	2,86	180,42	Pastabos
Vazdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus Apačia 2,94	180,34
	Nr. 2	ket	150	Viršus Apačia 2,98	180,30
	Nr. 3	ket	100	Viršus Apačia 1,98	181,30
	Nr. 3a	ket	100	Viršus Apačia 2,93	180,35
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS		
Objekto Nr. <u>64-3/3629</u> ...		
Sudarė	<u>[Signature]</u>	<u>Sinys</u>
Patikrino	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
19 <u>87</u> m. ... <u>11</u> ... mėn. ... d.		
(Įrenginio tyrinėjimo data)		