

21

ITI Nr. 91^d



g. Kaulaulytė šulinio Nr. (34) 231 KORTELE
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
 Smilthoe (Miestas) (Gatvė) 89-B-5
 (Planšetų nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 11..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		180.74	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	1.00	5.63	175.11	
Vamzdžiai	Nr. 1	Rep 200	Viršus Apačia	5.78 174.96	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91-3/33 ZI. Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė) Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė) 1985 m. ... 07 ... mėn. J. d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	Rep 200	Viršus Apačia	5.78 174.96	
	Nr. 3		Viršus Apačia		
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		