

22

ITI Nr. 91^d

P. Radvilauskas šulinio
(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Brūkšnis Stommatizmo
(Miestas) (Gatvė)

Nr. (35) 241 KORTELE



89-B-5
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



2-0-1

$X = 27543.05$
 $Y = 25212.85$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 9 (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		180.29	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1.00	4.68	175.61	
Vamzdis	Nr. 1	kep 200	Viršus Apačia	4.89 175.40	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-3/3371..
	Nr. 2	kep 200	Viršus Apačia	4.89 175.40	
	Nr. 3		Viršus Apačia		
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		
					Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					1985 m. ... 07 ... mėn J.d. (Irenginio tyrinėjimo data)