


117

ITI Nr. 91^d


<u>FK</u> (Komunikacija)		šulinio (Irenginio pavadinimas)		Nr. <u>(18) 73</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Engelso</u> (Gatvė)		<u>89-B-5</u> (Planšeto numeracija)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis



Horizontalinis





Pavadinimas	Medžiaga	Tilmet-ras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 4 ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		182.41	
Žemė			0.0	182.41	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	3.10	179.31	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia 3.21	179.20
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 3.21	179.20
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>04.3/3689</u> Sudarė <u>SINYS</u> Patikrino <u>Alusis</u> 19 <u>87</u> m. <u>4</u> ... mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)