

-4-

ITI Nr. 91^d

<u>KF</u> (Komunikacija)		Šulinio (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (8.) <u>193</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Pastilaučių V. m. r.</u> (Gatvė)		<u>89-B-6</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRĖSIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		174,35	
Žemė			0.0	174,35	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	4,45	169,90	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	200	Viršus Apačia	4,51 169,84
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia	4,55 169,80
	Nr. 3	ker	150	Viršus Apačia	4,41 169,94
	Nr. 4	ket	100	Viršus Apačia	2,75 171,60
	Nr. 4 ^a	ket	100	Viršus Apačia	4,38 169,97
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 91-3/3984

Sudarė Antanas Cirklys
(parašas) (pavardė)

Patikrino Antanas Cirklys
(parašas) (pavardė)

19 91 m. mėn. 12 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)