


Praeinamojo kolektoriaus Kamera Nr. (4) 213 KORTELE 89-B-6
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšetio nomenklatura)
1986 Vilnius Pasilaičių m.r.
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)


KOLEKTORIAUS PŪVIAI:

a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



$$\begin{aligned} \textcircled{A} \quad x &= 27527.66 \\ y &= 27301.80 \\ \textcircled{B} \quad x &= 27520.51 \\ y &= 27302.99 \\ \textcircled{C} \quad x &= 27524.46 \\ y &= 27308.02 \\ \textcircled{D} \quad x &= 27524.69 \\ y &= 27309.14 \end{aligned}$$

Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės
Dangtis	ket.	650		178.53
Žemė			0.0	
Sienos	bet.			
Dugnas	bet.	7.98 x 7.52	4.09	174.49
Pdv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m
1	1	Šiluminė	pl.	700
	2	-"-	-"-	700
	3	Vand.	-"-	300
	4	Kabeliai	-"-	
2	1	Šiluminė	-"-	200
	2	-"-	-"-	200
	3	Vand.	-"-	200
	4	ryšio kabeliai	-"-	13 vnt.
3	1	Šiluminė	pl.	700
	2	-"-	-"-	700
	3	Vand.	-"-	700
	4	Kabeliai	-"-	
4	1	Šiluminė	pl.	700
	2	-"-	-"-	700
	3	Vand.	-"-	700
	4	Kabeliai	-"-	

Lipynės Kop.
(medžiaga, kiekis)

Ar yra dujų?

Pastabos: 1) Atstumai pūvniuose duoti iki vamzdžių viršaus

2) $H^A = 178.74$ (6 lukso)
 $H^C = 178.46$
 $H^D =$ nebaigtas statyti
 Kamera Ribas 178.18

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTASObjekto Nr. 01-3/3357

Sudarė

(pavardė)

(parašas)

Patikrino

(pavardė)

(parašas)

1986 m. 03 mėn. 09 d.
 (įrenginio tyrinėjimo data)