


Praeinamojo kolektoriaus Kamera Nr. (4) 213 KORTELE 89-B-6  
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)  
1986 Vilnius Pasilainių m.r.  
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)


KOLEKTORIAUS PŪVIAI:

a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



$$\begin{aligned} \textcircled{A} \quad x &= 27527.66 \\ y &= 27301.80 \\ \textcircled{B} \quad x &= 27520.51 \\ y &= 27302.99 \\ \textcircled{C} \quad x &= 27524.46 \\ y &= 27308.02 \\ \textcircled{D} \quad x &= 27524.69 \\ y &= 27309.14 \end{aligned}$$

| Pavadinimas | Medžiaga   | Skersmenys       | Atst.nuo dangčio m | Altitudės        |
|-------------|------------|------------------|--------------------|------------------|
| Dangtis     | ket.       | 650              |                    | 178.53           |
| Žemė        |            |                  | 0.0                |                  |
| Sienos      | bet.       |                  |                    |                  |
| Dugnas      | bet.       | 7.98 x 7.52      | 4.09               | 174.49           |
| Pdv. Nr.    | Vamzd. Nr. | Komunikac. rūšis | Medž.              | Atst.nuo dugno m |
| 1           | 1          | Šiluminė         | pl.                | 700              |
|             | 2          | -II-             | -II-               | 700              |
|             | 3          | Vand.            | -II-               | 300              |
|             | 4          | Kabeliai         | -II-               |                  |
| 2           | 1          | Šiluminė         | -II-               | 200              |
|             | 2          | -II-             | -II-               | 200              |
|             | 3          | Vand.            | -II-               | 200              |
|             | 4          | ryšio kabeliai   | -II-               | 13 ont.          |
| 3           | 1          | Šiluminė         | pl.                | 700              |
|             | 2          | -II-             | -II-               | 700              |
|             | 3          | Vand.            | -II-               | 700              |
|             | 4          | Kabeliai         | -II-               |                  |
| 4           | 1          | Šiluminė         | pl.                | 700              |
|             | 2          | -II-             | -II-               | 700              |
|             | 3          | Vand.            | -II-               | 700              |
|             | 4          | Kabeliai         | -II-               |                  |

Lipynės Kop.  
(medžiaga, kiekis)

Ar yra dujų?

Pastabos: 1) Atstumai pūvniuose duoti iki vamzdžių viršaus

2)  $H^A = 178.74$  (6 lukso)  
 $H^C = 178.46$   
 $H^D =$  nebaigtas statyti  
 Kamera Ribas 178.18

Inžinerinių tyrinėjimų  
INSTITUTASObjekto Nr. 01-3/3357

Sudarė

(pavardė) (parašas)

Patikrino

(pavardė) (parašas)

1987 m. 03 mėn. 09 d.  
 (įrenginio tyrinėjimo data)