

22

ITI Nr. 91^d

<u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		šulinio (Irenginio pavadinimas) <u>Pasilaicių IVM/R.</u> (Gatvė)		Nr. (<u>25</u>) <u>241</u> KORTELE <u>89-B-6</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>11</u> (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		ket.	650		<u>173,25</u>	Ar yra vandens?
Žemė				<u>0.0</u>	<u>173,25</u>	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Paantabos
Dūgnas		bet.	<u>1000</u>	<u>4,07</u>	<u>168,18</u>	
Vamzžiai	Nr. 1	<u>ker</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia	<u>4,32</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. ... <u>01-20211</u> ... Sudarė <u>Dulys</u> <u>Cirky</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė) 19. <u>9</u> m. <u>03</u> ... mėn. <u>12</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>ker</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia	<u>4,32</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		