


<u>KF</u> (Komunikacija)		šulinio		Nr. (<u>11</u>) <u>68</u>		KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Engelso</u> (Gatvė)		<u>89-B-E</u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis



10.66

3


1 2

Horizontalinis



1 2

3



13.50 10.36 12.76 3

1 2

3

2M6
variklio darželis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		179.70	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.0	179.70	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	2.63	177.07	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia	2.77 176.93	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/4533</u> Sudarė <u>[signature]</u> <u>SIKYS</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>90</u> m. <u>VI</u> mėn. d. (Inžinerinio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia	2.77 176.93	
	Nr. 3	ker	100	Viršus Apačia	2.60 177.10	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		