

2

<u>Vandentitis</u>		kameros	Nr. (<u>L</u>) <u>69</u>		KORTELE
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)			
<u>Vilniaus</u>		<u>Engelso</u>			
(Miestas)		(Gatvė)			
		<u>89-B-6</u>			
		(Planšto žemėlaitis)			

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

A B

1

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vaikų darželis

2M6

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		A) 179.85	
Žemė			0.0	179.85	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1390 290	2.85	177.00	Pastabos <u>B) 179.88</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus 230 Apačia 177.55	
	Nr. 2	ket	100	Viršus 230 Apačia 177.55	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS		
Objekto Nr. <u>U-31-4533</u>		
Sudarė	<u>[Signature]</u>	(parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>[Signature]</u>	(parašas) (pavardė)
19 <u>90</u> m. ... <u>01</u> ... mėn. ... d.		
(Inginio tyrinėjimo data)		