

7

<u>KF</u> (Kommunikacija)	<u>gul</u> (Inginio pavadinimas)	Nr. <u>(28) 135</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>laivlaicių k.m.r.</u> (Gatvė)	<u>89-B-7</u> (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Horizontalinis

Vertikalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>7</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>bet</u>	<u>650</u>	<u>0.0</u>	<u>171,95</u>	Ar yra vandens?
Žemė				<u>171,95</u>	Ar yra dujų?
Sienos	<u>bet</u>				Pastabos
Dugnas	<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>3,62</u>	<u>168,33</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus <u>3,82</u> Apačia <u>168,13</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus <u>3,82</u> Apačia <u>168,13</u>	
	Nr. 3	<u>ker</u>	<u>100</u>	Viršus <u>3,32</u> Apačia <u>168,63</u>	Objekto Nr. <u>01-313944...</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia	Sudarė <u>Butkus Gintautas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia	Patikrino <u>Butkus Gintautas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia	19 <u>94</u> m. mėn. <u>4</u> d.
	Nr. 7			Viršus Apačia	(Inginio tyrinėjimo data)