

<u>HF</u> (Komunikacija)		<u>3ul</u> (Inžinierio pavadinimas)		Nr. <u>(22) 141</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Pasilaicių 14 m. p.</u> (Gatvė)		<u>89-B-7</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės m. et. kopė...
Dangtis		bet	650		171,69	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.0	171,69	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet	1000	450	167,19	Pastabos
Vamzdyniai	Nr. 1	ker	200	Viršus		
	Nr. 2	ker	200	Apačia	4,71	166,98
				Viršus		
	Nr. 3			Apačia	4,73	166,96
				Viršus		
	Nr. 4			Apačia		
				Viršus		
Nr. 5			Apačia			
			Viršus			
Nr. 6			Apačia			
			Viršus			
Nr. 7			Apačia			
			Viršus			

Inžinierinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-313844

Sudarė	<u>Donat</u> <u>Čiklys</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>Donat</u> (parašas) (pavardė)

1994 m. ... 26 ... mėn. 14 d.
 (Inžinierinio tyrinėjimo data)