

<u>KF</u> (Komunikacija)	<u>3ul</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (<u>4</u>) <u>195</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Paslaugų Vmjr.</u> (Gatvė)	<u>29-B-7</u> (Planšetinio nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>bet</u>	<u>650</u>		<u>172,11</u>	Ar yra vandens?
Žemė			<u>0.0</u>	<u>172,11</u>	Ar yra dujų?
Sienos	<u>bet</u>				Pastabos
Dugnas	<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>440</u>	<u>167,71</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>4,59</u>	<u>167,52</u>
	Nr. 2	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>4,60</u>	<u>167,51</u>
	Nr. 3	<u>bet</u>	<u>100</u>	Viršus Apačia <u>2,60</u>	<u>169,51</u>
	Nr. 3 ^a	<u>bet</u>	<u>100</u>	Viršus Apačia <u>4,51</u>	<u>167,60</u>
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
 Objekto Nr. 29-B-7
 Sudarė (parašas) (pavardė)
 Patikrino (parašas) (pavardė)
 1994 m. ... 06 mėn. ... 01 d.
 (Įrenginio tyrinėjimo data)