


<u>KF</u>		Šulinio		Nr. (<u>2</u>) <u>21</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)		<u>89-0-7</u>		(Planšeto nomenklatura)	
<u>Vilnius</u>		<u>Engeloo</u>					
(Miestas)		(Gatvė)					

ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duoties m)

Vertikalinis




(0)
(0.40)

2

15

Horizontalinis




15

2

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

3MG



3.76

3.00

6.75

2

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės	
Dangtis		ket.	650		172.20	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė				0.0	172.20	Ar yra vandens?	
Sienos		bet.				Ar yra dujų?	
Dugnas		bet.	1000	1.40	170.80	Pastabos	
Vamzčiai	Nr. 1	ket	100	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
				Apačia	1.49		170.71
	Nr. 2	ker	150	Viršus			
				Apačia	1.52		170.68
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
			Apačia				
Nr. 5			Viršus			Objekto Nr. <u>01-3/535</u>	
			Apačia				
Nr. 6			Viršus				
			Apačia			Sudarė <u>D. p. Čivke</u>	
Nr. 7			Viršus			(parašas) (pavardė)	
			Apačia			Patikrino <u></u>	
			Viršus			(parašas) (pavardė)	
			Apačia			19.8? m....A3...mėn.13d.	
			Viršus			(Įrenginio tyrinėjimo data)	
			Apačia				