

<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>3ul</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (21) <u>48</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Pasilaiciu v. m. r.</u> (Gatvė)		<u>89-B-7</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kėpėcios. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	650		172,32	
Žemė				0.0	172,32	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet	1000	5,42	166,90	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus		
				Apačia	5,65	166,67
	Nr. 2	ker	200	Viršus		
				Apačia	5,65	166,67
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
			Apačia			
Nr. 5			Viršus			
			Apačia			
Nr. 6			Viršus			
			Apačia			
Nr. 7			Viršus			
			Apačia			

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>21-313947</u> ...	
Sudarė	<u>Antanas Čižys</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
1994 m. ... R. ... mėn. ... d.	
(Irenginio tyrinėjimo data)	