

<u>KF</u>		Sulinio		Nr. (<u>12</u>) <u>55</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)		<u>89-B-7</u>	
<u>Vilnius</u>		<u>Engelso</u>		(Planšeto nomenklatura)	
(Miestas)		(Gatvė)			
ŠULINIO PROVAI (Matmens duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		173.11	Ar yra vandens?
Žemė				0.0	173.11	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dūgnas		bet.	1000	3.03	170.08	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia	3.17	169.94
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia	3.18	169.93
	Nr. 3	ket	100	Viršus Apačia	3.15	169.96
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS						
Objekto Nr. <u>11-3/7575</u>						
Sudarė <u>Q-p</u> <u>Čirkyt</u> (parašas) (pavardė)						
Patikrino <u>Q-p</u> <u>Čirkyt</u> (parašas) (pavardė)						
19. <u>88</u> m. <u>09</u> mėn. <u>13</u> d.						
(Įrenginio tyrinėjimo data)						