

<u>KF</u> (Komunikacija)	<u>Sul</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (<u>19</u>) <u>99</u>	KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Pastilajūčių Vmjr</u> (Gatvė)	<u>89-B-7</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kopija (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650		172,90	Ar yra vandens?
Žemė				0,0	172,90	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dugnas		bet	1000	3,25	169,65	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia	3,40 169,50	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia	3,40 169,50	
	Nr. 3	ket	100	Viršus Apačia	2,46 170,44	
	Nr. 3 ²	ket	100	Viršus Apačia	3,31 169,59	Objekto Nr. <u>89-3/3944</u>
	Nr. 4 ¹	ket	100	Viršus Apačia	2,46 170,44	
	Nr. 4 ²	ket	100	Viršus Apačia	3,31 169,59	
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Sudarė [Signature]
(parašas) (pavardė)

Patikrino [Signature]
(parašas) (pavardė)

1994 m. 06 mėn. 14 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)