

32

ITI Nr. 91

KF Sul Nr. (10) 102 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Pasilaičių Vm. 89-B-8
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 9 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket	650		173,16	Ar yra vandens?
Žemė			0.0	173,16	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dugnas	bet	1000	4,27	168,89	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia 4,43	168,73
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia 4,43	168,73
	Nr. 3	ket	100	Viršus Apačia 3,19	169,97
	Nr. 3 ^o	ket	100	Viršus Apačia 4,30	168,86
	Nr. 4	ket	100	Viršus Apačia 3,19	169,97
	Nr. 4 ^o	ket	100	Viršus Apačia 4,30	168,86
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-3/3944</u> Sudarė <u>Antanas Cidlys</u> Patikrino <u>Antanas Cidlys</u> 19 <u>94</u> m. ... <u>25</u> mėn. <u>14</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)