

<u>Vand.</u>		kameros		Nr. () <u>III</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)		<u>89-B-8</u>	
<u>Vilnius</u>		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)	
(Miestas)					

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmens duotį m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dengtis		ket.	650		A 171,92	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	210	214	169,78	Pastaba <u>B 171,96</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	200	Viršus Apačia	172	170,20
	Nr. 2	-II-	200	Viršus Apačia	172	170,20
	Nr. 3	-II-	150	Viršus Apačia	189	170,03
	Nr. 4	-II-	100	Viršus Apačia	184	170,08
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>89-B-8</u>	
Sudarė	<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
19 <u>92</u> m. <u>12</u> mėn. <u>12</u> d.	
(Įrenginio tyrinėjimo data)	