

34

ITI Nr. 91

<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>3ul</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>8</u>) <u>116</u>		KORTELĖ	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Pasilaicių IV m/r.</u> (Gatvė)		<u>89-B-8</u> (Planšeto nomenklatūra)			
ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis 		Horizontalinis 					
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dengčio	Altitudės	Lipynės 7 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650		173,26	Ar yra vandens?	
Žemė				0.0	173,26	Ar yra dujų?	
Sienos		bet				Pastabos	
Dugnas		bet	1000	3,42	169,84		
Vandžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-313949...</u> Sudarė <u>...</u> Patikrino <u>...</u> 199.9 m.....mėn 14.d. (Irenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia	2,62		170,64
	Nr. 2	ket	100	Viršus			
				Apačia	3,52		169,74
	Nr. 3	ker	200	Viršus			
				Apačia	3,57		169,69
	Nr. 4	ket	100	Viršus			
				Apačia	3,53		169,73
	Nr. 5	ket	100	Viršus			
				Apačia	3,53		169,73
	Nr. 6	ket	100	Viršus			
				Apačia	3,52		169,74