

Fekalinės komalinė šulinio
(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius Ukmergės
(Miestas) (Gatvė)

Nr. (15) 16^a KORTELE




89-B-8
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės ... met. 2 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		171.91	
Žemė				0.00	171.91	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	1.52	170.39	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plast.	200	Viršus		
				Apačia	1.63	
	Nr. 2	plast.	200	Viršus		
				Apačia	1.63	AB Inžineriniai tyrinėjimai FILIALAS "TOPOGEODEZIJA"
	Nr. 3	plast.	110	Viršus		Objekto Nr. 01-3/6644
				Apačia	1.56	
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		Sudarė <i>Chin P. Bytkas</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		Patikrino <i>(parašas)</i> (pavardė)
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		1999 m. 06 mėn. 29 d.
				Apačia		(Irenginio tyrinėjimo data)