



Fekalinės kanaliz. šulinio Nr. (8) 18 KORTELE
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
Vilnius Ukmergės 89-B-8
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatūra)

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 7 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		172.65	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	172.65	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	2.43	170.22	
Vamzdžiai	Nr. 1	plast.	200	Viršus 260 Apašlia 170.05	AB Inžineriniai tyrinėjimai FILIALAS „TOPOGEODEZIJA“ Objekto Nr. 01-3/6644 Sudarė <i>[Signature]</i> P. Grybas (parašas) (pavardė) Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) 1997 m. 06 mėn. 29 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	plast.	200	Viršus Apašlia 2.62 170.03	
	Nr. 3	plast.	110	Viršus Apašlia 2.57 170.08	
	Nr. 4			Viršus Apašlia	
	Nr. 5			Viršus Apašlia	
	Nr. 6			Viršus Apašlia	
	Nr. 7			Viršus Apašlia	