

<u>Vand</u> (Komunikacija)		<u>kamera</u> (Inginio pavadinimas)		Nr. (1) <u>213</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Pajūlaičių Vm/r</u> (Gatvė)		<u>89-B-8</u> (Planšeto nomenklatura)	

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės m.d. <u>kopėčių?</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>bet</u>	<u>650</u>	<u>0,0</u>	<u>170,91</u>	Ar yra vandens?
Žemė				<u>0,0</u>	<u>170,91</u>	Ar yra dujų?
Sienos		<u>bet</u>				Pastabos <u>HB=170,93</u>
Dugnas		<u>bet</u>	<u>2000</u> <u>13200</u>	<u>2,54</u>	<u>168,37</u>	
Vamzžiai	Nr. 1	<u>bet</u>	<u>200</u>	<u>2,04</u>	<u>168,87</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-3/3349</u> ... Sudarė <u>Daugys</u> <u>Cirklys</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Daugys</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>94</u> m. ... <u>26</u> mėn. <u>01</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>bet</u>	<u>200</u>	<u>2,04</u>	<u>168,87</u>	
	Nr. 3	<u>bet</u>	<u>100</u>	<u>2,04</u>	<u>168,87</u>	
	Nr. 4					
	Nr. 5					
	Nr. 6					
	Nr. 7					