



KF (Komunikacija) (Inginio pavadinimas) Nr. (8) 231 KORTELE
Vilnius (Miestas) (Gatvė) 89-B-8
 ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .7..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket	650		173.36	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dugnas	bet	1500	338	169.98	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia 361	169.73
	Nr. 2	11-	200	Viršus Apačia 3.64	169.72
	Nr. 3	PVC	160	Viršus Apačia 3.60	169.76
	Nr. 3a	PVC	160	Viršus Apačia 1.78	169.76
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 81-3/5331.
					Sudarė <i>Turys</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Plum</i> (parašas) (pavardė)
					1972 m. ... 12 ... mėn. ... d.
					(Inginio tyrinėjimo data)