

Vandertieki's
(Komunikacija)

Sulinys
(Irenginio pavadinimas)


Nr. () 32 KORTELE

Villaluis
(Miestas)


Ukmerge's
(Gatvė)

89-13-8
(Planšetno nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)
 (0.0)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Vertikalinis

Horizontalis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>5 met.</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<i>kelin</i>	<i>650</i>		<i>173.47</i>	
Žemė		<i>gr.</i>		<i>000</i>	<i>173.47</i>	Ar yra vandens? ... Ar yra dujų?
Sienos		<i>bet.</i>				Pastabos <i>Populde, Plovykas, Geras</i> <i>1992.07.03</i>
Dugnas		<i>bet</i>	<i>2000</i>	<i>2.62</i>	<i>170.55</i>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>ket.</i>	<i>65</i>	<i>Viršus 2.22</i> <i>Apačia</i>	<i>170.95</i>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. ... <i>01.31.6677</i> Sudarė <i>Kęs Petras</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) 1992. m. ... <i>11</i> ... mėn. ... d. (tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<i>ket.</i>	<i>65</i>	<i>Viršus 2.22</i> <i>Apačia</i>	<i>170.95</i>	
	Nr. 3	<i>ket.</i>	<i>65</i>	<i>Viršus 2.22</i> <i>Apačia</i>	<i>170.95</i>	
	Nr. 4			<i>Viršus</i> <i>Apačia</i>		
	Nr. 5			<i>Viršus</i> <i>Apačia</i>		
	Nr. 6			<i>Viršus</i> <i>Apačia</i>		
	Nr. 7			<i>Viršus</i> <i>Apačia</i>		