

Fekalinis
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

kand. suliny
(Inginio pavidinimas)
Ukmerges
(Gatvė)

Nr. (6) 5 KORTELE

89-B-8




(Planeto nomenklatura)

SULINIO PIUVIAI (Matymo duoti 10)

PRIEŠIMO BRŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės gult (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		kelin	650		172.18	
Žemė				0.00	172.18	Ar yra vandens? ...
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	2.88	169.30	Pastabos
Vamzdis	Nr. 1	plast	200	Viršus Apatis 300	169.18	AB Inžineriniai tyrimai FILIALAS "TOPOGEODEZIJA", Objekto Nr. 01-3/6644
	Nr. 2	plast	200	Viršus Apatis 300	169.18	
	Nr. 3	plast	110	Viršus Apatis 296	169.12	
	Nr. 4	plast	110	Viršus Apatis 1.57	170.61	
	Nr. 5	plast	110	Viršus Apatis 285	169.33	
	Nr. 6			Viršus Apatis		
	Nr. 7			Viršus Apatis		
						Sudarė Kles Petrauskas (parašas) (pavardė)
						Patikrinęs [parašas] (parašas) (pavardė)
						1998 m. 12 mėn. d. (Inžinierio tyrimo data)