


29

ITI Nr. 91


<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>Šul</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. <u>(13)</u> <u>51</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Pasilaučių Wmjr.</u> (Gatvė)		<u>89-B-8</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis



Horizontalinis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	650	0.0	172.68	Ar yra vandens?
Žemė					172.68	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dūgnas		bet	1000	4.83	167.85	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia	5.04 167.64	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. Sudarė Patikrino 1989 m. mėn. d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia	5.07 167.61	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		