

<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>3ul</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. <u>(12)</u> <u>64</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Pasilaicių Vm/r.</u> (Gatvė)		<u>89-B-8</u> (Planšto nomenklatura)	
SULINIO PIUOIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 9 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket	650		173,10	Ar yra vandens?	
Žemė			0.0	173,10	Ar yra dujų?	
Sienos	bet				Pastabos	
Dugnas	bet	1000	4,84	168,26		
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia	4,98 168,12	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91-3/3344 Sudarė <u>Antanas Čirba</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Antanas Čirba</u> (parašas) (pavardė) 1994 m. 9 k. mėn. 14 d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia	4,99 168,11	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		