

Fekalinis kanalizac. šulinio Nr. (17) 69 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Vilnius Ukmergės 89-B-8
(Miestas) (Gatvė) (Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis

0,61

Horizontalinis

2 3 1

2 1

0,40

0,40

216

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 2 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		171,96	
Žemė			0,00	171,96	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	1,45	170,51	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plast.	200	Viršus 1,62 170,34 Apačia	
	Nr. 2	plast.	200	Viršus 1,62 170,34 Apačia	AB Inžineriniai tyrinėjimai FILIALAS „TOPOGEODEZIJA“
	Nr. 3	plast.	110	Viršus 1,50 170,46 Apačia	Objekto Nr. 01-3/6644
	Nr. 4			Viršus Apačia	Sudarė <u>Antanas P. Brybas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia	Patikrino <u> </u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	1999 m. 06 mėn. 29 d. (Inginio tyrinėjimo data)